

PRAMEN KAMENICE

Přílohy



Neue Fichten Quelle

O prameni nemáme jiné informace než z mapky "Situation der Gräfenberger- Quellen". Je zde uveden pod názvem Neue Fichten Quelle /Nový Smrkový pramen/ v souvislosti s Alte Fichten Quelle z r. 1850. Roku '91 v červnu jsme zde asi 120 m nad cestou u pramenů Smrkového- Prince Viléma našli na potůčku dobře patrné zbytky zídky skládané z kamenů. U soudili jsme, že to je hledaný pramen, ale pojmenovali jsme si jej podle vzhledu, do kterého jsme pramen uvedli.

Pramen se skládá ze dvou zídek. Horní je mohutnější, asi 1 m vysoká a je postavena na starých základech. Dolní je znatelně menší a tvoří hráz malého jezírka. Tuto zídku jsme postavili nově. Obě jsou skládány z kamenů. Z jejich uspořádání jsme si pramen pojmenovali. Voda potůčku volně protéká zídkami. Okolí je v poměrně dobrém stavu, leží zde však neodlizené kmeny. Pramen je zcela nenavštěvován.

Je potřeba vyčistit potůček, lépe zavést vodu zídkou a tu samotnou přeskládat.





'91





'91

Datum vzniku se nepodařilo zjistit. Rovněž tak data oprav. Příklad z trsy B po lesní odvozní cestě, za Reinholdovým pramenem odbočíme doleva do ochranného vodárenského pásma na pěšinku. Dostaneme se ke skalám, pod nimi se vpravo nachází pramen. Na skalách jsou dvě staré desky, vzdálené od sebe asi 25 metrů. Jedna má pouze letopočet 1871, druhá s nápisem v němčině "Wilhelms stein".


Sám pramen tvoří dnes už jen rozvaliny kamenů polo-zasypané listím. V čle stojí betonový blok kosodélného průřezu. Desku se nepodařilo nalézt. Pramen neteče, v okolí je však vlhko. Okolí je neupravené, bývalá přístupová lázeňská pěšina je téměř neznatelná. Pramen v původní podobě zanikl. Návštěvnost nepatrná.

Při obnově je nutno znovu postavit zídku a zavést vodu. Dále upravit okolí a vybudovat přístupovou pěšinu.






desky na skalách nad pramenem



Původní název ani rok vybudování nejsou známy. Název je odvozen od sousedního rekreačního areálu a tábora. Příchoď po trase A, kde nad Rumunským pramenem pokračujeme dále po lesní cestě zvané Slunečná. Pramen je přímo naproti vchodu do budovy Lesního domova. V blízkém sousedství se nachází pramen U lesního muže a v lese dvě upravené studánky.

Nízká, asi půlmetrová zídka je vyzděna z velkých kamennů a směrem ke kraji se snižuje. Deska zde není. Výtok je trubkou z kamenné hlavy, odtok do zapuštěné jímky. Nyní neteče. Okolí je pravidelně udržováno. Návštěvnost je vysoká. Zídky, které se nacházejí nedaleko vlese, upravují dvě přírodní studánky s dostatečným zdrojem vody.

Pomníček je v pořádku, je třeba pouze zavést vodu.



plánek studánek
v lese



*upravené studánky v lese blízko
rekr. zařízení*

Marien Quelle

Vybudován v roce 1862 hrabětem Niemannem z Porýní. Opraven v roce 1961 Čs. státními lázněmi Jeseník. V roce 1984 opravena jímka a pročištěno potrubí, okolí a přístup. Provedli členové oddílu turistiky TJ RD Jeseník. Příchod po trase D, asi 50 metrů za odbočkou k Drahuščinu prameni je vlevo krátká pěšinka a schody se zábradlím.

Nízká, zakřivená zídka je postavena z kamenů na cementovou maltu. V čele je umístěna stará mramorová deska s názvem a letopočtem vzniku, kolmo k ní další menší deska, vztahující se k obnově roku 1961. Výtok pod původní deskou do betonové jímky. Vydatnost během pozorování velmi kolísala, nejvíce do 3 litrů za minutu. Okolí je velmi pěkně upravené, zvláště přístupová část. Těsně za pramenem rostl smrk, který se v březnu 1990 vyvrátil a poškodil zídku. Zídka je pěkně porostlá brčálem menším. Četnost návštěv je velmi vysoká pro blízkost lázní a snadný přístup.

Bude nutná menší oprava vývratem poškozené zídky, další úpravy nevyžaduje.







Wiener Quelle

Postaven roku 1840. Renovace proběhla roku 1962. Znovu opraven 1984 pracovníky Čs. státních lesů Jeseník. Příklad po trase B, kousek za pramenem Sjednocení odbočuje šikmo vzhůru pěšina. Za pramenem pokračuje dále ke Slezskému.

Mohyla je postavena z velkých kamenných kvádrů, kladených na sucho. Ústřední část je vysoká přes 3 metry, mírně skloněná dozadu. Na jejím vrcholu je vodorovná kamenná deska s původním nápisem "Wiener Quelle" a na ní polokoule s iniciálami J.F. a letopočtem 1840. Po bocích jsou nižší krátká křídla, pokračující ve vysokou zídku. Výtok z trubky do korýtku na mramorovém bloku. Po dobu pozorování pramen netekl nebo slabě kapal. Má napájení povrchovou vodou. Okolí je v přijatelném stavu. Návštěvnost je nízká, protože přístup je nevýrazný.

Na mohyle a zídce postačí jen drobnější úpravy, nutno vyměnit výtokovou trubku a opravit přívod vody. Přístupovou pěšinu odvodnit.





M Y S L I V E C K Ý P R A M E N

Jäger Quelle

Rok vzniku tohoto pramene není znám. Nachází se při trase C u cesty na Sokolí vrch a najdeme ho ve vnitřním oblouku zátočiny, která pramen obchází.

Mohylka postavehá z kamenů je dnes zcela v rozvalinách a zarostlá maliním. My jsme nenašli ani desku nebo cokolí jímého. Pramen však dosud vyvěrá, a proto by bylo dobré provést jeho úplnou renovaci. Okolí je ve špatném stavu, neupravené. Návštěvnost je téměř nulová, protože chybí přístupová pěšina.

Při obnově je třeba postavit zídku, vyhloubit jímku a zavést trubku, vytvořit odtok, zasadit desku. Nutno též upravit okolí a obnovit přístup.

P R A M E N N A K O L O N Á D Ě

Sophie Priessnitz Quelle

Tento pramen vznikl pravděpodobně u příležitosti příprav na oslavy stých narozenin V. Priessnitze, kdy se upravovalo okolní prostrahství k založení sadu. Byl pojmenován podle manželky V. Priessnitze Sophie. Opraven byl ještě r. 1961 Čs. státními lázněmi Jeseník. Nachází se přímo na kolonádě po levé straně u cesty /jdeme- li od Českého pomníku vpravo/.

Mohylku tvoří několik velkých kamenů, uprostřed má desku se znakem lázní, nalevo potom malou desku, připomínající obnovu. Pramen již dříve vyschl a ani nyní neteče. Není napojen na vodní zdroj. Okolí je v dobrém stavu. Návštěvnost velmi častá.

Pro zlepšení stavu je třeba pramen napojit na vodu a vyřešit odtok, který je dnes volně.

PRAMEN NA KOLONÁDĚ

příloha




Deutsche Quelle

Vznik spadá do roku 1848, společně s prameny Svatebním a Přátelství. Další bližší údaje nejsou známy. Původní lázeňský chodník od Svatebního pramene je však v délce asi 250 metrů přerušen. Snazší přístup je proto z trasy B po svážnici mezi prameny Slezským a Moravským vpravo vzhůru. Na pasece najdeme pramen Přátelství a odtud pěšinu k hledanému prameni.

Nízká, dlouhá zídka je silně pobořena několika vývraty. Deska nebyla nalezena. Výtok z kovové trubky, odtok volně, neteče. Okolí je tak postiženo polomem, že jsme pramen našli jen náhodou a velmi obtížně. Přístupová stezka je zatarasena prořezávkou. Návštěvnost žádná.

Pramen je v kritickém stavu. Především je nutno odstranit polom a prořezávku. Dále opravit a odstranit porosty travin a náleží ze zídky. Konečně je nutno vyměnit přívod a výtokovou trubku. Pro záchranu pramene je nejvyšší čas.



NĚMECKÝ PRAMEN

Příloha



Worwärts Quelle

Rok vzniku je 1848. Opravy nejsou známy. Přístup po trase C, od Ripperova Kamene odbočíme do lesního průseku. Nalézt pramen je velmi obtížné. Na společném chodníku by se měl o něco dále nacházet pramen Dobré naděje, ten jsme však dosud nenalezli a s největší pravděpodobností už zcela zanikl.

Podle staré fotografie by vzhled mohyly měl být stejný jako u dosud zachovalého pramene Sjednocení. Dnes je však zcela zaniklý. Místo se dá určit jen přibližně, podle vývěru vody a mokřiny. Okolí je v přírodním stavu, přímý přístupový chodník zanikl. Návštěvnost pramene je tudíž nulová.


V případě obnovy je jediným možným řešením úplná výstavba mohyly, avšak už pravděpodobně ne v původním vzhledu. Dále odvodnit okolí a zřídit přístupový chodník. Zdroj vody se zdá dostatečně silný.

Polnische Quelle

Původní Polský pramen, postavený r. 1869. Vyschla však voda, a proto byl r. 1878 postaven nedaleko nový. Přístup po trase A od chaty Sonybojka. Leží ve společném areálu s prameny Polským II. a Janáčkovým.

Nízká, oblouková kamenná zídka je vlivem kořenů stromu, který roste přímo na ní, značně narušena. Po boku k ní vedou dva kamenné stupně. Na druhém boku je umístěna oblá mramorová deska s názvem a letopočtem vzniku pramene. Okolí je ve špatném stavu, stejně jako Janáčkův. Návštěvnost dosti máhá.

Nutně vyžaduje větší opravy na zídce, úpravu okolí a vybudování přístupu. Zajistit, aby opět tekla, již asi nepůjde.





Polnische Quelle

Postaven roku 1878 Poláky místo vyschlého pramene z r. 1869, který je nedaleko. Renovován byl roku 1961 Čs. státními lázněmi, jak připomíná nedaleko umístěná deska nachází se za potokem. Přístup z trasy D kolem chaty Sonybojka podél potůčku. Na místě se nalézá společně s prameny Polským I. a Janáčkovým.

Necelé 2 m vysoký, umělecky provedený pomník je vyroben ze supíkovického mramoru. Při zemi je na něm vyryt název v polštině a letopočet vzniku. Voda vyvěrá pod pomníkem. Dále kolem Sonybojky pokračuje potůček. Okolí je ve špatném stavu. Návštěvnost průměrná, má nevýhodnou polohu.

Vyžaduje větší opravy okolí, obnovit přístupový chodník. Pomníček též začíná chátrat. Neškodila by úprava výtoků.



JANÁČKŮV PRAMEN
POLSKÝ PRAMEN I, POLSKÝ PRAMEN II

Přílohy



nový Polský prm.



nový Polský prm.



starý Polský pramen



starý Polský prm., v pozadí Janáčkův p.



vzhled pomníku
nového Polského
prm. →




Prager Quelle

Pramen nechal roku 1867 vystavět ^apržský bankéř J.D.Kuchynka. Renovován byl Lázeňskou komisí roku 1910. Novodobě pak roku 1985 Českým svazem ochránců přírody. Přístup po trase A, odbočka vpravo dolů asi 150 metrů dlouhá.

Okrouhlá zídka z na sucho skládaných kamenů je na zadní straně kvůli terénu vyšší než na přední. V čele je vsazena původní deska s násilně odtesaným nápisem, zůstaly jen letopočty vzniku 1867 a oprav 1907. Pod ní se nachází výtoková trubka s okrajovým terčíkem z plechu připomínajícím obnovu roku 1985. Odtok do zapuštěné kamenné jímky. Okolí je velmi pěkné, upravené. Přístupová pěšina je v pořádku. V blízkosti se zdržuje srnčí zvěř, často jsme na ni narazili. Návštěvnost je velká.

Opravit je třeba jen mírně po bocích pobořenou zídku.







Priessnitz Quelle

Je to jeden z nejstarších lázeňských pramenů, poprvé připomínán roku 1642. Pozdější letopočet 1842 udává pravděpodobně dobu vzniku mohyly. Oprava byla provedena roku 1899 u příležitosti stých narozenin Vincence Priessnitze. Další oprava roku 1960 Čs. státními lázněmi Jeseník. Nejnovější opravy prováděny v roce 1981. K prameni se dostaneme po trase B, je k němu krátká odbočka vpravo. Odtud se můžeme dostat na Studniční cestu nebo k Diamantovému prameni. V těsné blízkosti je přístřešek, postavený v roce 1985.

Mohutná kamenná mohyla je asi 4 metry vysoká. Má jehlanovitý tvar. Na její špičce je kamenný pohár. Po bocích jsou asi půl metru vysoké zídky. Na mohutné čelní desce je nápis Československé státní lázně Jeseník, po levé boku další deska s vyznačením opravy roku 1960, pod tím jsou letopočty 1799-1899. Na pravé straně je deska s letopočty 1642 a 1842. Po dobu sledování pramen netekl, vyjimečně kapal. Okolí je pěkně upravené i udržované. Přístup dobrý. Návštěvnost je velmi vysoká, chodí sem turisté i lázeňští hosté.

Opravy nejsou potřebné, nutno však obnovit průtok vody a trvale udržovat pořádek.





vzhled pramene v padesátých
letech

Prinz Wilhelm Quelle

Pramen byl vybudován roku 1867. Opravy nejsou známy. Cestovní informační službou byl přejmenován na Pramen partyzánů. Název se nevžil. Přístup po trase A, buď pěšinou od Rumunského pramene, nebo přímo po lesní cestě. Těsně vedle je pramen Smrkový.

V jeden a půl metru vysoké skládané zídce je více než dvoumetrová mohyla stejného provedení. Deska zde není. Výtok zrezivělou kovovou trubkou, odtok není patrný. Neteče, pože neznatelně kape. Okolí je velmi zanedbané. Nachází se v ochranném vodárenském pásmu se zákazem vstupu. Návštěvnost neznatelná. Okolí muselo být v minulosti velmi pěkné, dnes je však velmi zanedbané.

Bylo by třeba opravit zídku, mohylu, přítok i odvod vody. Zamýšlená oprava nebyla povolena z důvodu vodního zdroje.

PRAMEN PRINCE VILÉMA
SMRKOVÝ PRAMEN

přílohy



společný areál pramenů



Smrkový p.



p. Prince Viléma

p. Prince Viléma




Freundschafts Quelle

Postaven roku 1848 spolu s prameny Svatebním a Německým, jinak nic bližšího není známo. Přístup po trase C po starém lázeňském chodníku od Svatebního pramene, ten je však zpočátku zaniklý, nebo z trasy B po svážnici, na kterou se dostaneme z chodníku mezi prameny Moravským a Slezským.

Původně byla na místě mohylky rozvalina kamenů přerostlá trávou. Po nalezení jsme naskládali provizorní zídku, našli původní desku a odtokové korýtko. Za zídkou je mokřina, takže je jasné, že pramen dosud nevyschl. Okolí je silně zdevastované. Návštěvnost téměř žádná. Tento stav byl způsoben nešetrnou těžbou těžkými mechanizmy.

Při opravě bude třeba znovu přeskládat zídku, zavést do ní vodu, upravit okolí a obnovit přístupovou pěšinu.





stav před opravou



stav po naší provizorní opravě



stav v padesátých letech

Ripperquelle

Postaven roku 1871. Původní název podle Jana Rippera /1830 - 1912/, zetě Vincence Priessnitze. Dnešní název je podle MUDr a PhDr Josefa Reinholda, který vedl lázně v letech 1923 až 1938 a v letech 1946 až do smrti roku 1947. Opravy nejsou známy. Příklad po trase B po lesní cestě odbočující vlevo za Enhuberovým pomníkem.

Pramen je dnes již zcela zaniklý, nachází se zde vodárenská jímka. Podle soupisu Čs. státních lesů z roku 1985 by zde měla být deska, tu jsme však nenalezli. Okolí zničeno stavbou cesty. Návštěvnost průměrná, kolem prochází modro-žlutá lázeňská rehabilitační stezka.

Pramen se již pravděpodobně nepodaří obnovit.

REINHOLDŮV PRAMEN

příloha




Sophien Quelle

Pomník nechal zhotovit roku 1846 uherský šlechtic Jeszy von Ujnázy in Budamér na počest své snoubenky Sophie, dce-
ry V. Priessnitzze. Příklad z trasy A, na první křižovatce je
krátký chodníček k prameni, který je ve společném areálu s
pramenem Slovanským.

Samotný mramorový pomník stojí na kamenném podstavci.
Na vrcholu stála původně váza. Čelní deska má nápis v maďar-
štině, mimo jiné i maďarský název pramene /Zsófia forrás/.
Na levém boku umístěna deska s obnovou r. 1961 Čs. státními
lázněmi Jeseník. Na podstavci vyryt římskými číslicemi leto-
počet vzniku. Výtok trubkou do mramorové mísy, neteče. Okolí
je pěkně vyřešené soustavou žulových zídek. Návštěvnost je
pro nápadnou polohu vysoká.

Je třeba upravit výtok pramene, aby opět tekla. Okolí
vyžaduje pravidelnou údržbu.




REVOLUČNÍ PRAMEN
SLOVANSKÝ PRAMEN

příloha



Revoluční prm.



společný areál pramenů





Kronprinz Rudolf Quelle am Eisenberg

Pramen vznikl roku 1878 na Železné hoře. Pojmenován je po korunním princí Rudolfu, synu císaře Františka Josefa I. Pokračujeme- li od autobusové zastávky alejí vedoucí na Kalvodovu ulici a jdeme poté přímo, dostaneme se k prameni skrytému vlevo v lese.

Ten je tvořen masívní skalkou , na níž roste velký buk. Jsou ještě patrný úchyty pro desku, která už zde není a nesla název a letopočet, a trubka ve vyvrtaném otvoru. Dnes však již neteče. Okolí není upravená. Návštěvnost je velmi malá.

Při případné obnově je třeba upravit přístup a nejbližší okolí vyměnit přívodovou trubku, obnovit jímku a odtok a zasadit novou desku.




König Carol Quelle

Pomník nechal postavit roku 1888 rumunský král Carol I, který se zde léčil. Byl vyroben v dílně Josef Schindler & syn ve Velkých Kuněticích. Údaje o případných opravách nezjištěny. Příchoď po trase A, leží na lázeňském okruhu značeném zeleno-červeně. V prostoru za pomníkem je vodárenská jímka a ochranné pásmo vodního zdroje.

Pomník ze supíkovického mramoru je velmi pěkně umělecky proveden v řeckém stylu. Ve stříšce hlavního tělesa je název pramene a znak lázní, na bočních nižších křídlech pak datum vzniku. U paty pravého sloupku je německy název dílny, která pomník vyrobila a na velké odtokové míse nápis Československé státní lázně Jeseník. Výtok je z trubky ve výklenku. Pramen neteče nebo slabě kape. Nejbližší okolí je upraveno v plošinu, na jejímž konci stojí pomník, je v dobrém stavu. Přístup rovněž. Četnost návštěv je průměrná.

Samotný pomník je v dobrém stavu, v poslední době však přibývají vyryté nápisy. Nutno zavést vodu a vyměnit přívodní trubku. Okolí je třeba občas uklidit.



RUMUNSKÝ PRAMEN

příloha




přepad z vod. jímky a zbytky zídky (patrně
dříve pramene „Na potoce“) za pramenem
Rumunským

Geschwister Quelle

Postaven roku 1854. Opraven roku 1984 zaměstnanci Lesů. Jiné údaje o opravách nejsou známy. Přístup po trase B, asi 400m za Priessnitzovým pramenem odbočuje doleva pěšina a pod ní leží pramen. Dále po ní přijdeme ke skautské chatě. Ta je trvale obydlena.

Mohyla ze skládaného kamene má asi 2m vysokou ústřední část a po bocích dvě nižší. Deska zde není. Výtok trubkou z mohyly do jímky na úrovni terénu. Námí byla vydatnost měřena jen jednou, a to 2,22 l za minutu. Okolí je v průměrném stavu, přístup rovněž. Návštěvnost malá, nemá nápadnou polohu.

Mohyla je trochu zašlá, třeba upravit odtok /zavést do trubky a vyvést pod pramenem/. Nutno upravit okolí a vytvořit lepší přístup.



SESTERSKÝ PRAMEN

příloha




Mecklenburger Quelle

Postaven roku 1869. Úpravy nezjištěny. Přístup po trase C, pramen leží těsně pod cestou na bývalém lázeňském chodníku společně s Finským, který je nedaleko.

V polorozpadlé kamenné zídce stojí nevysoký mramorový pomníček. V jeho horní části je odtesaný nápis a letopočet vzniku, po bocích vtesané drobnými písmeny německé zkratky, jedna vztahující se ke 4. srpnu, druhá k září. Výtok z trubky do nápadné zdobené odtokové mísy. Voda neteče. Okolí je silně zanedbané, stejně tak přístupový chodník. Návštěvnost je velmi malá, protože pramen je skryt, a obtížně přístupný.

Nutno obnovit mramorový pomníček a zavést do něj vodu. Okolí upravit a vyčistit přístupový chodník až k Finskému prameni.



SEVERSKÝ PRAMEN

příloha



různé pohledy na pramen v současné době





Louisen Quelle

Postaven roku 1845. Později renovován roku 1962, pravděpodobně Čs. státními lázněmi. Přístup po trase B, leží přímo u zeleně značené turistické cesty. Před ním se nalézá pramen Tůňka a dále po cestě se dostaneme k Moravskému prameni.

Mohutná, asi 4 metry vysoká mohyla ze skládaných kamenů je vpředu půlkruhová, vzadu rovná. Na bok vybíhají snižující se zídky ze stejného materiálu. Uprostřed mohyly je zasazena novodobá deska s názvem pramene a letopočtem vzniku. Výtok trubkou do kamenné polozapuštěné vaničky. Vydatnost má silně proměnlivou, nejvíce 4,3 litrů za minutu. Okolí je upravené, za zídkou je porost brčálu menšího. Návštěvnost vyšší.

Mohyla větší opravy nevyžaduje, nutno však vyměnit přírodní potrubí.





Schindler Quelle

Postaven roku 1863 a byl pojmenován podle Josefa Schindlera /1814 - 1890/, lázeňského lékaře a nástupce Vincence Priessnitze. Nejnovější opravy prováděny roku 1990, nezjištěno kým. Přístup po trase B pěšinou od konce lesní cesty. V blízkosti nad pramenem je pramen Německý, pěšinou však spojeny nejsou.

Čtverhranná kamenná mohylka i boční zídky jsou nově opraveny. Původní deska zazděna ve vrcholu mohylky. Výtok z trubky do vaničky zapuštěné do země. Nejbližší okolí pěkně upraveno a vyčištěno. Totéž se však nedá říci o přístupové pěšině. Návštěvnost podprůměrná.

Po opravě je třeba už jen zavést vodu a vyčistit přístup. Stav pramene se výrazně zlepšil.





pův. stav



stav těsně po nové obnově

Silber Quelle

Postaven v roce 1846. Opraven byl roku 1961 Čs. státními lázněmi Jeseník. Příklad po trase A, leží těsně u křižovatky. Je ve společném areálu s pramenem Revolučním.

Na nevysoké zděné žulové zídce stojí blok ze světlé žuly. Na jeho čelní straně je mramorová deska s názvem pramene, vzadu deska s nápisem Československé státní lázně Jeseník. Výtok trubkou ze zídky, odtok do vaničky. Okolí velmi pěkně upraveno do soustavy terássek a žulových zídek. Těsně před pramenem je dřevěný altán. Návštěvnost je velmi vysoká.

Je potřeba opravit přítok vody, neboť je velmi slabý. Okolí vyžaduje častější úklid, návštěvníci zde zanechávají odpadky.




Gold Quelle


Pramen vznikl roku 1852. Roku 1984 byl opraven pracovníky Čs. státních lesů Jeseník. Další opravy nezjištěny. Přístup po trase B, leží přímo u cesty. Před ním se nachází pramen Šárka se Skautskou chatou a za ním pramen Tůčka.

Necelé dva metry vysoká zídka podkovovitého tvaru je vyskládána z kamenů. Deska zde chybí. Výtok je trubkou ze zídky do zapuštěné jímky. Vydatnost je velmi proměnlivá, nejvíce kolem dvou litrů za minutu. Na zdroji přibližně 40m za zídou je postavena vodárenská jímka, z níž přepad tvoří potůček napájející pramen. Okolí je v pořádku. Pramen je často navštěvován.

Na zídce nejsou třeba žádné opravy. Potůček však podmáčí stromy těsně za ní a je zde nebezpečí vývratu a jejího poškození. Rovněž cesta je dosti rozbahněná.



vodárenská jímka






Fichten Quelle

Postaven byl roku 1850. Opravy nejsou známy. Přístup po trase A, buď pěšinou od Rumunského pramene, nebo přímo po lesní cestě. Těsně vedle je pramen Prince Viléma.

Na plošince obehnané ze tří stran asi 1,5 metrů vysokou zídou skládanou z kamenů se nalézá dvoumetrová mohyla stejného provedení. Deska zde není. Výtok je zrezivělou kovovou trubkou, odtok není patrný. Neteče, téměř neznatelně kape. O kolí muselo být v minulosti velmi pěkné, dnes však je velmi zanedbané. Důvodem je i to, že se dnes nachází v ochranném vodárenském pásmu se zákazem vstupu. Návštěvnost neznatelná.

Bylo by třeba opravit zídou, mohylu, přítok i o^ovod vody. Zamýšlená oprava z důvodu vodního zdroje nebyla povolena.




Quelle der Eintracht

Vznikl roku 1848. Zde končila cesta, kterou nechal postavit vévoda Adolf von Nassau od Ferdinandova /dnes Janáčkova/ pramene. Dříve byl poškozen stavbou cesty. Nedávno znovu opraven a zavedena voda /1987-8/. Příklad po trase C, těsně pod cestou leží pramen.


Oblouková, nižší kamenná rovná zídka má uprostřed starou desku s názvem pramene v němčině a letopočtem vzniku. Výtok trubkou do jímky, dále rourou pod zemí do malého kruhového jezírka. Po dobu sledování tekli velmi nepravidelně, od 1 do 5 litrů za minutu. Okolí je v poměrně dobrém stavu, přístup velmi pěkně upraven. Poměrně často navštěvován.

Dnes už vyžaduje jen drobnější úpravy a stálou údržbu.



SVATEBNÍ PRAMEN

příloha




Damen Quelle

Postaven v roce 1846. Opraven Čs. státními lesy Jeseník v roce 1983. Jiné opravy nejsou známy. Příklad po trase B, leží hned u cesty těsně pod Skautskou chatou. V minulosti zde byly postaveny přírodní sprchy pro ženy.

Přes dva metry vysoká masivní mohyla ze skládaných kamenů má uprostřed výklenek. Mohyla se postupně snižuje do stran. Mramorová deska má násilně odtesaný nápis a letopočet vzniku. Výtok trubkou ve výklenku, odtok do zapuštěné kamenné jímky. Po dobu sledování vydatnost stále klesala. Na počátku byla 2,4 litru za minutu, dnes neteče. Okolí upravené, přístup velmi dobrý. Je velmi často navštěvován.

Přítok vody byl narušen vývratem, je nutná oprava.





Pohled ze zimy '90-'91






Ferro Quelle

Postaven roku 1852. Nově opravován v letech 1989 a 1990. Přístup po trase B, krátkou pěšinkou asi 30 metrů od cesty. Po starém lázeňském chodníku se odtud dostaneme k prameni Sjednocení.

Asi dva metry vysoká kamenná zídka má uprostřed vyvýšeninu, ze které je vyveden střední výtok. Po bocích jsou pak ještě dva další výtoky. Rozměrné odtokové vaničky byly nedávno znovu vybetonovány, jsou výše nad zemí. Žádná deska nebyla nalezena. Průtočnost je velmi proměnlivá, pohybovala se od nuly až do 12 litrů za minutu. Okolí je v průměrném stavu, přístup dobrý. Návštěvnost je vysoká.

Pramen vyžaduje dokončit opravy na mohylce. Nutno lépe vyřešit odtok vody, udržovat přístup a okolí.



PRAMEN TUNKA

Příloha



Původní název ani rok vybudování nejsou známy. Dnešní název je lidového původu. Příklad po trase A, nad Rumunským pramenem pokračujeme po Slunečné cestě. Pramen je těsně před areálem Lesního domova.

Z původního pomníku, který byl zničen při svážení kulatiny, zůstal jen podstavec s přístupovými schody. Dnes již není patrné uspořádání pomníku. Zdroj vody nenalezen. Okolí je v průměrném stavu, přístup je dobrý. Návštěvnost je velká díky blízkosti rekreačního areálu Lesní domov. Celý podstavec je hojně porostlý brčálem menším.

Pomníček se pravděpodobně v původní podobě nepodaří obnovit, neboť chybí dokumentace.